

# VESTE SWEAT HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

## CLASSIC



Cette veste sweat à un niveau de haute visibilité Classe 3. Elle permet aux techniciens d'allier sécurité, confort et style.

CODE	DÉSIGNATION	COND <sup>T</sup>
15243	Veste sweat haute visibilité jaune Classic T.M	unité
15244	Veste sweat haute visibilité jaune Classic T.L	unité
15245	Veste sweat haute visibilité jaune Classic T.XL	unité
15246	Veste sweat haute visibilité jaune Classic T.XXL	unité

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Taille : M, L, XL, XXL
- Coloris : Jaune
- Matériaux : Molleton polyester.
- Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

## INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Vêtement de signalisation permettant d'être parfaitement vu de jour comme de nuit dans la lumière des phares en extérieur.

## LIMITES D'UTILISATION

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini. Avant d'enfiler ce vêtement, vérifier qu'il ne soit ni sale ni usé, cela entraînerait une baisse de son efficacité.

S'assurer que la bande rétro-réfléchissante grise soit positionnée sur l'extérieur du vêtement. Il ne doit porter aucun additif pouvant réduire sa surface visible. Ce vêtement ne contient pas de substance connue comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles. Si le matériau de protection est endommagé mettre le vêtement au rebut.

## NORMES CE

- DIRECTIVE EPI 89/686/CEE
- EN340:2003 Exigences générales pour les vêtements
- EN471:2003 /A1:2007 Vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel -Méthodes d'essai et exigences
  - 3 : Classe du vêtement (1 à 3)
  - 2 : Niveau de performance de la matière rétroréfléchissante (1 à 2)

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Laver à l'envers, faire sécher immédiatement après lavage. Température de lavage 30°C (nombre de lavage maximum autorisé voir étiquette de composition du vêtement), traitement mécanique réduit, rinçage à température décroissant progressivement, essorage réduit. Chlorage exclu. Ne pas repasser, le traitement à la vapeur présente des risques. Ne pas nettoyer à sec, ne pas détacher avec solvants. Ne pas sécher en sèche-linge à tambour rotatif. Ne pas faire de pré-trempage. Ne pas utiliser de détachants à haute alcalinité, de détergents à base de solvants ou de microémulsions, ni d'agents de blanchiment. Ce vêtement doit impérativement être éliminé en respectant les procédures internes de l'installation, la législation en vigueur et les contraintes liées à l'environnement.

## *INSTRUCTIONS DE STOCKAGE*

---

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.